


# 地域の守り手



一般社団法人  
栃木県建設業協会  
The Associated General Contractors of Tochigi



# 全支部 “大型土のう製作機” 配備

# 佐野市赤坂町 “秋山川” 決壊

10/13



住宅地への水侵入防止措置

10/13 (19時)



応急対応完了

10/18



10/13




応急対応完了

10/18

防水シート完了

10/24






那須烏山市小倉  
"荒川" 決壊

応急対応完了

10/23



ドローン撮影



ドローン撮影



宇都宮市福岡町  
"森林公園 赤川ダム"

応急対応完了

10/22

那須烏山市藤田  
"荒川" 決壊

応急対応完了

10/23

茂木町飯地内 "逆川"



応急対応完了

10/16

応急対応完了

10/21

矢板市上太田  
"中川"決壊

大田原市赤瀬  
"蛇尾川"決壊

応急対応完了

10/21

大田原市"蛇尾川"

▲北村県副知事

入江副会長▲

▲谷黒会長

塩谷

那須



ドローン撮影



ドローン撮影

応急対応完了

10/19

さくら市鷺宿  
"内川"決壊

矢板市下太田  
"中川"決壊


応急対応完了

10/24

応急対応完了

10/24

壬生町福和田  
"黒川" 決壊



応急対応完了

10/29

栃木市大平町 JR鉄道橋上下  
"永野川" 決壊



応急対応完了

10/19

栃木市星野町 新栗生橋  
"永野川" 決壊



下野市上古山  
"新川" 決壊

応急対応完了

10/19



栃木市片柳町  
"永野川" 決壊

応急対応完了

10/19





ドローン撮影



<10/15撮影>  
応急対応完了  
**10/22**

日光市久野 天満橋  
"思川" 決壊

ドローン撮影



応急対応完了  
**10/22**

土砂撤去  
**10/22**



日光市 鹿沼日光線

ドローン撮影



日光市久野 柳橋  
"思川" 決壊

日光

鹿沼

足利市奥戸町  
"出流川" 決壊

応急対応完了

10/17

氷室小学校前  
"秋山川" 佐野市水木町



ドローン撮影



安蘇

足利

足利市名草中町  
"名草川" 越水

応急対応完了

10/18

応急対応完了

10/23



ドローン撮影

# ふるさと 故郷を守る地域建設業

道路河川等管理情報システム

災害情報管理 道路・河川パトロール実績 道路パトロール日記 点検実施結果 地図共有情報 資機材管理 管理画面 携帯URL作成

災害共有情報一覧

検索オプション

新規 一括更新 写真補出力選択 地図表示


緊急 通常 自動更新 [07:50:45 時点] 並び順 更新順

画面表示サイズ 内 中 大

最初へ 前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ 最後へ

登録件数(640) 表示件数5

No	ID	画像	件名 場所	状態	支部	登録日時	最終更新日時	件数	権限出力	操作
1	7105		那須烏山土着子「荒川」ドローンから撮影	現況報告	高山支部	2019/10/20 17:11:33	2019/10/29 18:12:00	2	[状況報告]	[編集]
2	7093		那須烏山市藤田「荒川」ドローンから撮影	現況報告	高山支部	2019/10/20 10:37:16	2019/10/29 18:11:41	2	[状況報告]	[編集]
3	7195		那須烏山上堤 烏山大橋「那須川」ドローンから撮影	現況報告	高山支部	2019/10/28 15:59:31	2019/10/29 18:09:55	1	[状況報告]	[編集]
4	7194		那須烏山市小倉「荒川」ドローンから撮影	現況報告	高山支部	2019/10/28 15:50:37	2019/10/29 18:08:57	1	[状況報告]	[編集]



【 栃木県県土整備部 】

応急復旧状況を  
システムで閲覧



会員企業が写真撮影し  
現場状況をシステムに報告



【 栃木県民 】

ホームページから  
災害情報を閲覧





〈2019年11月19日〉

栃木県 福田富一知事

栃木県県土整備部 熊倉一臣 部長

栃木県建設業協会 正副会長