

⑧-1 烏山支部(1-4)



那須烏山市野上及び向田地内
9月10日 15:09:07
江川についての状況報告になります。
(午前11時状況)



那須烏山市 向田 落合橋付近
9月10日 16:19:02
河川増水パトロール



那須烏山市小倉地区
9月10日 16:40:24
増水による氾濫で圃場冠水



⑧-1 烏山支部(1-4)



那須烏山市藤田地区
9月10日 16:43:56
増水による氾濫で道路と圃場が冠水



那須烏山市三箇地区
9月10日 16:46:06
増水による氾濫で圃場冠水



那須烏山市小木須郵便局付近
9月10日 16:51:59
法面部分崩壊
9月10日AM9:00～AM10:00にて



⑧-1 烏山支部(1-4)



下平・上境線『那須烏山市男子沢
橋200m先』
9月10日 17:03:31
山からの土砂流出



解石川(那珂川合流2km手前)
9月10日 17:16:52
氾濫箇所あり



小木須川『那須烏山市山下橋』
9月10日 17:24:38
現況写真(PT)AM9:00~AM10:00

⑧-1 烏山支部(1-4)



那須烏山市輪ノ内
9月10日 17:24:38
災害状況となります

堤防を越え田んぼが水没しています。





