

御用川まだ水量が多いが問題あり ません

9月10日 13:50:42



R123農大前の坂 9月10日 12:46:54 点検箇所異常なし。





平松下栗江川 9月10日 13:31:32 異常なし





#### <u>宮環上戸祭町交差点</u> 9月10日 13:55:19





<u>さくら市 下ケ橋町</u> 9月10日 13:54:31 水位等まだ油断出来ない。



宇都宮市徳次郎町 9月10日 13:58:39 道路崩壊 通行止





<u>姿川楡木線下流異常なし</u> 9月10日 14:00:48



宇都宮市川田町 9月10日 14:08:07 現状報告



SESERE OF SERVICE AND ADDRESS OF SERVICE AND

大泉橋付近 9月10日 14:14:58 現状報告



#### 下荒針 9月10日 14:15:34 現状報告一部崩落






現状報告 9月10日 14:18:23



<u>御幸ケ原アンダー 9月10日 14:22:05</u> 異常なし











<u>釜川</u> 9月10日 14:25:33 異常なし





<u>下荒針姿川</u> 9月10日 現状報告一部崩壊





<u>簗瀬アンダー</u> 9月10日 14:31:45 特に問題無し





<u>鞍掛トンネル</u> 9月10日 14:45:43 異常なし。



9月10日 14:45:51 状況報告します?

道路2工区については、異常なし!

河川の逆川上流部と寅己川についても、異常なし!



田川 孫八橋 9月10日 14:50:50 水位は下がったが、流れが強い。





<u>江川橋</u> 9月10日 15:02:16 異常なし




下戸祭2丁目付近 9月10日 15:03:40 特に被害はありません。



<u>にしだ橋付近</u> 9月10日 15:08:37 特に異常ありません。



宇都宮市下田原町 新山田橋 9月10日 15:08:41 現況、今朝ほどよりは水位が下 がっております



<u>中島橋右岸から上流部撮影</u> 9月10日 15:10:34 比較的穏やかに見える。





上釜川橋付近 9月10日 15:12:19 特に異常ありません。



宇都宮市戸祭地内 9月10日 15:12:19 戸祭地内巡回しましたが異常あり ません



<u>中島橋下流S字部右岸から撮影</u> 9月10日 15:13:48 S字部に問題ない様子。





<u>亀の子坂優橋付近</u> 9月10日 15:15:21 特に異常ありません。



泉町付近 9月10日 15:17:19 特に異常ありません。



9月10日 15:18:53 鬼怒川の状況報告します

