




## ②鹿沼支部(1-2)



鹿沼市小藪川 金比羅橋  
9月11日 15:17:48  
小藪川の下流、金比羅橋から上流  
に向けて  
右岸の舗装版は、流出  
水位も少し下がった状態



宇都宮榆木線 鹿沼市榆木橋  
9月11日 15:33:47  
宇都宮榆木線 黒川に架かる鹿沼  
市榆木橋の右岸上流で被災  
現在、通行止め



②鹿沼支部(1-2)



一級河川 大芦川 日野橋付近  
9月12日 11:01:21  
日野橋下 右岸側 崩壊



一級河川 荒井川 象間橋上  
9月12日 11:05:39  
象間橋 上流 右岸側 崩落

