


①-3宇都宮支部(21-31)



上欠町姿川

9月10日 13:51:39

現状報告



上欠町姿川


9月10日 13:44:05

現状報告



9月10日 13:15:47


鬼怒川の状況報告します




①-3宇都宮支部(21-31)



宇都宮戸祭地内・陽西中付近
9月10日 15:31:55
異常ありません



新川の現在状況
9月10日 15:32:21



鬼怒川喜楽橋崩壊水位は朝より
1mほど下がってます。
9月10日 15:46:28

①-3宇都宮支部(21-31)



県道雀宮真岡線 田川 孫八橋

9月10日 15:51:02

状況報告



田川 神主橋 上流左岸

9月10日 15:53:33

じゃかごが流され若干の洗掘が見られます



田川 石田橋 上流

9月10日 15:56:14

現状報告




①-3宇都宮支部(21-31)



9月10日 15:58:46
御幸アンダー異常なし



5工区宮環日光線アンダー
9月10日 15:58:48
点検箇所 異常無し



田川の現在の様子です。水位は下がってます。付近での被災は見受けられません。
9月10日 16:01:12

①-3宇都宮支部(21-31)



宇都宮市篠井町
9月10日 16:07:36
異常ありません。(平成逆川橋)



宇都宮市篠井町
9月10日 16:09:52
橋が崩落しています。



姿川戸室橋下流左岸崩壊
9月10日 16:15:51



①-3宇都宮支部(21-31)



9月10日 17:09:56

水位は下がってきました



9月10日 17:17:37

水位は下がってきました



大錦橋下流

9月10日 17:22:43

水位は下がってきました



①-3宇都宮支部(21-31)



宇都宮市川田町
9月10日 17:29:40
水圧でマンホール蓋が破損しました。
県道・国道は異常ありません。



たいせんばし下流
9月10日 17:32:11
水位は下がってきました



東橋下流
9月10日 17:33:23
水位は下がってきました



①-3宇都宮支部(21-31)



幸橋下流

9月10日 17:34:38

水位は下がってきました



9月10日 17:36:53

水位は下がってきました



おしきりばし下流

9月10日 17:39:13

水位は下がってきました



①-3宇都宮支部(21-31)



洗橋下流

9月10日 17:47:14

水位は下がってきました



城東橋下流

9月10日 18:03:19

水位は下がってきました



築瀬橋下流

9月10日 18:23:09

水位は下がってきました



①-3宇都宮支部(21-31)



築瀬大橋下流

9月10日 18:35:14

水位は下がってきました



金井田橋上流側

9月10日 18:38:22

金井田橋上流側一部破損
立ち入り禁止対策実施中でした



旭陵橋下流

9月10日 18:39:21

水位は下がってきました




①-3宇都宮支部(21-31)



新田川橋下流

9月10日 18:40:27

水位は下がってきました



川田大橋下流

9月10日 18:41:55

水位は下がってきました

