



⑤-1下都賀支部(1-5)



赤津川国道293国道脇谷橋下流  
9月10日 10:24:46  
左岸側約70m崩壊

---

---

---

---



9月10日 10:36:30  
右岸12m左岸9m

---

---

---

---



蓮花川 学童橋  
9月10日 10:56:42  
道路冠水

---

---

---

---

⑤-1下都賀支部(1-5)



野木町川田、南赤塚  
 9月10日 11:35:00  
 冠水状況

---



---



---



---



---



---



栃木市大光寺町  
 9月10日 15:28:42  
 現状報告

---



---



---




---



---



---



赤津川  
 9月10日 16:16:12

---



---



---



---



---



---



⑤-1下都賀支部(1-5)



9月10日 16:34:15

現況報告




壬生町

9月10日 17:51:19

堤防が200m程度崩壊しており、田んぼへ流れこんでいたが、PM5:00の時点(写真状況)では水位は下がっている。




壬生町

9月10日 18:06:30

歩道の法面が崩壊している


⑤-1下都賀支部(1-5)



壬生町  
9月10日 18:18:59  
堤防崩壊

---

---

---

---




9月10日 18:56:32  
姿川 姿橋上流堤防崩壊

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---