



①-1宇都宮支部(1-10)



宇都宮市徳次郎町
9月10日 09:01:51
徳次郎アンダーパス(東北道)道路
冠水の為、通行規制設置



9月10日 09:30:24
堤頂まで約2メートル、特に破堤等
の異常はありません。



宇都宮市徳次郎町
9月10日 09:19:52
堤防通行止



①-1宇都宮支部(1-10)



宇都宮市下栗町
 9月10日 10:08:03
 水位確認



市道1175号線異常なし
 9月10日 10:08:53



岩曾町の御用川
 9月10日 10:20:32




①-1宇都宮支部(1-10)



田川二千橋
9月10日 10:32:11
状況確認



田川のぞ花橋
9月10日 10:48:14
状況



田川 築瀬町(宇建協より下流)
9月10日 10:47:10
数時間この水位が続いている。護岸ブロック天端まで1mほど？




①-1宇都宮支部(1-10)



安塚街道

9月10日 11:10:23



状況確認



安塚街道

9月10日 11:14:33

状況確認



江川 栄橋

9月10日 11:29:41


現状報告



①-1宇都宮支部(1-10)



下砥上町姿川
9月10日 10:41:02
現状報告



田川関堀
9月10日 11:42:54




9月10日
鬼怒川河川増水



①-1宇都宮支部(1-10)



田川 神主橋下流
 9月10日 11:49:08
 田川 神主橋



田川城東橋から上流部
 9月10日 11:49:57
 水位が下がっています。



喜楽橋現状です。橋が途中からありません。
 9月10日 12:04:12




①-1宇都宮支部(1-10)



インターパーク異常なし
9月10日 12:07:22



県道158線、国道123号より国道
121号まで
9月10日 12:19:58
江川、道路異常なしです。



9月10日 12:21:04
下反町田川



①-1宇都宮支部(1-10)



上三川街道
9月10日 12:24:57
道路状況
冠水している所もあるが通常走行
が出来ている。



国道293号下小倉交差点
9月10日 13:19:41
特に異常有りません



上三川町地内
9月10日 13:24:33
明治橋～江川橋～栄橋～武名瀬
川上蒲生



①-1宇都宮支部(1-10)



鶴田川 姿川地区市民センター付
近

9月10日 13:28:08



9月10日 13:30:31

その他異常なし



姿川戸室橋下流左岸崩壊

9月10日 13:46:45
