


烏山支部




倒木処理 一般国道294号 向田
8月22日 15:05:50
倒木処理 完了しました



清水川 現在水量
8月22日 17:06:05



国道293号那珂川町馬頭地内倒
木処理完了
8月22日 17:42:12



烏山支部



新荒川橋下流左岸

8月22日 18:12:28

現在の状況

新荒川橋下流左岸



道路パトロール結果報告


小川大金停車場線

8月22日 22:00:22

PM8:50～9:50道路パトロール結果

那珂川町・那須烏山市境付近で竹が1本道路に倒れていましたので、

撤去いたしました。
他道路走行に問題のある箇所はありません。



道路パトロール結果報告


小川大金停車場線

8月22日 22:00:22

PM8:50～9:50道路パトロール結果

那珂川町・那須烏山市境付近で竹が1本道路に倒れていましたので、

撤去いたしました。
他道路走行に問題のある箇所はありません。



烏山支部



道路パトロール結果報告


小川大金停車場線

8月22日 22:00:22

PM8:50～9:50道路パトロール結果

那珂川町・那須烏山市境付近で竹が1本道路に倒れていましたので、撤去いたしました。

他道路走行に問題のある箇所はありません。



道路パトロール結果報告


小川大金停車場線

8月22日 22:00:22

PM8:50～9:50道路パトロール結果

那珂川町・那須烏山市境付近で竹が1本道路に倒れていましたので、撤去いたしました。


他道路走行に問題のある箇所はありません。



荒川増水状況

8月23日 05:07:50

新荒川橋付近の増水状況です。



烏山支部



江川増水状況

8月23日 05:14:58

中井上橋付近の増水状況です。




道路パトロール報告

8月23日 05:23:56

小川大金停車場線


異常ありません。



新荒川橋左岸

8月23日 05:39:53

現在の水位



烏山支部




河川パトロール
8月23日 05:46:23
なめり川桑木田橋上流



森田橋上流
8月23日 06:27:51
現在の水位




清水川 現在水量
8月23日 06:41:24



烏山支部



荒川 向田橋下 現在水量
8月23日 06:42:12



荒川 三個橋水位
8月23日 08:35:00
8時34分現在の水位です。



那珂川町健武 大鳥橋
8月23日 08:51:22
河川の状況




烏山支部



荒川小倉地区の水位

8月23日 08:52:58


8時50分現在の水位です。



荒川青雲橋水位

8月23日 08:02:09

7時55分現在の水位です。




荒川青雲橋水位

8月23日 09:07:04

荒川青雲橋水位

9時05分現在の水位です。

水位は低下してきています。




烏山支部




清水川 現在水量 異常箇所無し
8月24日 10:30:58



荒川 向田橋下 現在水量状況
8月24日 10:49:55



荒川 向田橋下 現在水量状況(2)
8月24日 10:54:39



烏山支部



荒川三箇橋上流右岸堤防

8月25日 09:44:23

